



EXTRA KVALITA

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST

- Pro intenzivní provoz
- Profesionální použití

PŘIPRAVENÁ K POKLÁDCE

Ekonomické řešení, rychlá a snadná pokládka

- Bez přípravy podkladu
- Bez lepení

Žádné náklady navíc

HYGIENICKÁ A BEZPEČNÁ


Antibakteriální přísada
Sanosol

- Žádné bakterie ani plísně

Pečlivě vybrané suroviny, žádné emise formaldehydu



1267 – Walnut Blond



► TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Hitex			
Celková tloušťka	EN 428	mm	3,20
Tloušťka našlapné vrstvy	EN 429	mm	0,50
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2 710
Šířka role	EN 426	cm	200 / 400
Délka role	EN 426	ml	± 20
Povrchová úprava	–	–	PU HQR
Antibakteriální úprava	–	–	Sanosol®
Norma / Produktová specifikace	–	–	EN 653
Evropská klasifikace	EN 685	třída	33-42
Hořlavost	EN 13501-1	třída	Gf-s1
Otěruzdornost	EN 653	skupina	T
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	16
Kročejový útlum	NF S 31074	třída	A
Skluznost (testováno na olejové rampě)	DIN 51 130	třída	R9
Rozměrová stabilita po vystavení zvýšené teplotě	EN 434	%	0,05
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	0,18
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.k)	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Vlhké prostory	–	–	OK
Podlahové vytápění	–	–	OK - T < 28°C
Elektrostatický náboj	NF EN 1815	–	≤ 2 kV
Zaruka – bytové prostory	–	let	15
Záruka – komerční prostory	–	let	5
CE MARKING			
	EN 14041		

Použití: domácnosti, komerční sektor, mírná průmyslová zátěž



MADE IN FRANCE



ZDRAVÍ

- bez formaldehydu
- žádné těžké kovy
- neobsahuje rozpouštědla
- bez škodlivých změkčovačů
- nízké VOC emise
- pokládka bez lepení

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- ISO 14001
- čištění pouze mýdlovou vodou

Gerflor



► POKLÁDKA

Instrukce k pokládce: Podlahové krytiny GERFLOR jsou vysoko kvalitní produkty, které jsou využívány s ohledem na dlouhou trvanlivost. Před pokládou pro dlouhodobé bezproblémové používání je dodržování následujících pravidel při pokládce.

Doporučení:

- Podklad musí být hladký, pevný, suchý a čistý.
- Podlahovou roli volně rozviněte v místě pokládky 24 hodin před instalací.
- Podlahová krytina by neměla být instalovaná, pokud je teplota v místnosti nižší než 15 °C.
- Pokládka na podlahové vytápění je možná, pokud teplota na povrchu podkladu nepřekročí 28 °C.
- Pokud pokládáte v jedné místnosti z více pášů, jednotlivé pásky mezi sebou slepte pomocí prostředků pro svařování PVC za studena.

Metody pokládky:

- Volná pokládka bez použití lepidla je vhodná pro plochy do 30 m². Podlahu zafixujte k podkladu pomocí vhodné oboustranné lepicí pásky. Pásku nalepte podél okrajů dvou sousedících stěn a také v místech, kde předpokládáte vyšší frekvenci provozu (vstup, kolečková židle). Pásku použijte také podél spojů studeného sváru.
- V případě celoplošného lepení používejte pouze vhodné lepidlo (např. Schönox Florlastic, Schönox Multifix, UZIN Universalfixierung EC1) a jemně vrubovanou stěrku. Lepením produkt ztrácí svou samovyrovnávací schopnost.

Renovace: Díky svému specifickému patentovanému složení lze HITEX instalovat způsobem volné pokládky na většinu existujících podkladů, bez předchozí přípravy podkladu.

Na dřevěné podlahy a keramické dlaždice: HITEX můžete instalovat bez předchozího vyrávnání podkladu, pokud nerovnosti a spáry jsou:

- do 3 mm široké (v případě dřevěné podlahy)

- do 5 mm široké a 1 mm hluboké (v případě dlažby)

Na koberce (plstěné nebo vpichované): HITEX můžete volně položit přímo na koberec díky vynikající odolnosti proti protlačení.

Na betonový podklad: HITEX můžete volně položit bez další úpravy podkladu. Hodně hrubý beton by měl být před pokládkou nejprve vyrovnán.

► ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Počáteční vycítění: Před zahájením běžné údržby je nutné vycítit podlahu od nečistot zapříčiněných vlastní pokládkou, případně další stavební činností. Odstraňte zbytky, zametěte a vysajezte podlahu. Dále vytřete podlahu vlnkým mopem za použití vlažné vody a neutrálního čistícího prostředku. Houževnaté skvrny odstraňte jemným hadříkem.

Údržba: Volné nečistoty odstraňujte smetákom nebo vysavačem. Podlahu vytřete vlnkým mopem.

Čištění: Frekvence pravidelné údržby závisí na stupni používání a na prostředí instalace. K mytí používejte mokrý mop a vědro s vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem GERFLOR Cleaner.

Změna barev: Všechny pružné podlahové krytiny mohou změnit svou barvu přenosem barev. Zabraňte dlouhodobému kontaktu s živčními látkami, pryskyřicemi, asfaltem, olejem, botami s podrážkou z černé gumy nebo gumovými koleny.



VÝJIMEČNÁ ODOLNOST

STYLOVÁ & ODOLNÁ

- realistická imitace dřeva i dlažby
- pro domácnosti i komerční sektor

PŘIPRAVENÁ K POKLÁDCE

Ekonomické řešení, rychlá a snadná pokládka

- Bez přípravy podkladu
- Bez lepení

Žádné náklady navíc

HYGIENICKÁ A BEZPEČNÁ


Antibakteriální přísada Sanosol

- Žádné bakterie ani plísně

Pečlivě vybrané suroviny, žádné emise formaldehydu



0719 – Timber Brown



Gerflor Fiber Technology®

► TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Texline HQR			
Celková tloušťka	EN 428	mm	3,10
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,40
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2 370
Šířka role	EN 426	cm	200 / 400
Délka role	EN 426	ml	± 25
Povrchová úprava	–	–	PU HQR
Antibakteriální úprava	–	–	Sanosol®
Norma / Produktová specifikace	–	–	EN 653
Evropská klasifikace	EN 685	třída	32-41
Hořlavost	EN 13501-1	třída	Gf-s1
Otěruvzdornost	EN 653	skupina	T
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	16
Kročejový útlum	NF S 31074	třída	A
Skluznost (testováno na olejové rampě)	DIN 51 130	třída	R9
Rozměrová stabilita po vystavení zvýšené teplotě	EN 434	%	0,05
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	0,30
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.k)	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Vlhké prostory	–	–	OK
Podlahové vytápění	–	–	OK - T < 28°C
Elektrostatický náboj	NF EN 1815	–	≤ 2 kV
Zaruka – bytové prostory	–	let	15
Záruka – komerční prostory	–	let	5

CE MARKING



EN 14041



Použití: domácnosti, komerční sektor, mírná průmyslová zátěž



ZDRAVÍ

- bez formaldehydu
- zádné těžké kovy
- neobsahuje rozpouštědla
- bez škodlivých změkčovačů
- nízké VOC emise
- pokládka bez lepení

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- ISO 14001
- čištění pouze mýdlovou vodou

Gerflor



► POKLÁDKA

Instrukce k pokládce: Podlahové krytiny GERFLOR jsou vysoko kvalitní produkty, které jsou využívány s ohledem na dlouhou trvanlivost. Před pokládáním pro dlouhodobé bezproblémové používání je dodržování následujících pravidel při pokládce.

Doporučení:

- Podklad musí být hladký, pevný, suchý a čistý.
- Podlahovou roli volně rozvinete v místě pokládky 24 hodin před instalací.
- Podlahová krytina by neměla být instalována, pokud je teplota v místnosti nižší než 15°C.
- Pokládka na podlahové vytápění je možná, pokud teplota na povrchu podkladu nepřekročí 28°C.
- Pokud pokládáte v jedné místnosti z více pásů, jednotlivé pásky mezi sebou slepte pomocí prostředků pro svařování PVC za studena.

Metody pokládky:

- Volná pokládka bez použití lepidla je vhodná pro plochy do 30 m². Podlahu zifixujte k podkladu pomocí vhodné oboustranné lepicí pásky. Pásku nalepte podél okrajů dvou sousedících stěn a také v místech, kde předpokládáte vyšší frekvenci provozu (vstup, kolečková židle). Pásku použijte také podél spojů studeného sváru.
- V případě celoplošného lepení používejte pouze vhodné lepidlo (např. Schönox Florlastic, Schönox Multifix, UZIN Universalfixierung EC1) a jemně vrubovanou stěrku. Lepením produkt ztrácí svou samovyrovnávací schopnost.

Renovace: Díky svému specifickému patentovanému složení lze HQR instalovat způsobem volné pokládky na většinu existujících podkladů, bez předchozí přípravy podkladu.

Na dřevěné podlahy a keramické dlaždice: HQR můžete instalovat bez předchozího vyrovnání podkladu, pokud nerovnosti a spáry jsou:

- do 3 mm široké (v případě dřevěné podlahy)

- do 5 mm široké a 1 mm hluboké (v případě dlažby)

Na koberec (plstěné nebo vpichované): HQR můžete volně položit přímo na koberec díky vynikající odolnosti proti protlačení.

Na betonový podklad: HQR můžete volně položit bez další úpravy podkladu. Hodně hrubý beton by měl být před pokládkou nejprve vyrovnán.

► ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Počáteční vycíšení: Před zahájením běžné údržby je nutné vycistit podlahu od nečistot zapříčiněných vlastní pokládkou, případně další stavební činností. Odstraňte zbytky, zameťte a vysajte podlahu. Dále vytřete podlahu vlhkým mopem za použití vlažné vody a neutrálního čisticího prostředku. Houževnaté skvrny odstraňte jemným hadříkem.

Údržba: Volné nečistoty odstraňujte smetáčem nebo vysavačem. Podlahu vytřejte vlhkým mopem.

Čištění: Frekvence pravidelné údržby závisí na stupni používání a na prostředí instalace. K mytí používejte mokrý mop a vědro s vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem GERFLOR Cleaner.

Změna barev: Všechny pružné podlahové krytiny mohou změnit svou barvu přenosem barv. Zabraňte dlouhodobému kontaktu s živícími látkami, pryskyřicemi, asfaltem, olejem, botami s podrážkou z černé gumy nebo gumovými kolečky.


VĚTŠÍ TLOUŠŤKA PRO LEPŠÍ ...

Komfort pod nohami

Zvukovou izolaci

Tepelnou izolaci

Ekologický materál



Gerflor
Fiber
Technology®

► TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Celková tloušťka	EN 428	mm	4
Tlušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,35
Hmotnost	EN 430	g/sqm	2 440
Šířka role	EN 426	m	2 3/4
Délka role	EN 426	ml	± 20
Povrchová úprava	–	–	Pureclean
Evropská klasifikace	EN 685	třída	23/31
Hořlavost	EN 13501-1	třída	Cfl-s1
Otěruvzdornost	EN 653	skupina	T
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717/2	dB	20
Kročejový útlum	NFS 31074	třída	A
Skluznost (testováno na olejové rampě)	DIN 51 130	třída	R10
Rozměrová stabilita po vystavení zvýšené teplotě	EN 434	%	0,05
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	< 0,40
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.k)	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	> 6
Vlhké prostory	–	–	N0
Podlahové vytápění	–	–	OK - T < 28°C
Elektrostatický náboj	NF EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Záruka – bytové prostory		let	15

CE MARKING



EN 14041



Použití: domácnosti a mírná komerční zátěž



MADE IN FRANCE



ZDRAVÍ

- bez formaldehydu
- žádné těžké kovy
- neobsahuje rozpouštědla
- bez škodlivých změkčovačů
- nízké VOC emise
- pokládka bez lepení

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- ISO 14001
- čištění pouze mýdlovou vodou



► POKLÁDKA

Instrukce k pokládce: Podlahové krytiny GERFLOR jsou vysoko kvalitní produkty, které jsou vyvíjeny s ohledem na dlouhou trvanlivost. Předpokladem pro dlouhodobé bezproblémové používání je dodržování následujících pravidel při pokládce.

Doporučení:

- Podklad musí být hladký, pevný, suchý a čistý.
- Podlahovou roli volně rozvlečte v místě pokládky 24 hodin před instalací.
- Podlahová krytina by neměla být instalovaná, pokud je teplota v místech nižší než 15 °C.
- Pokládka na podlahové vytápění je možná, pokud teplota na povrchu podkladu nepřekročí 28 °C.
- Pokud pokládáte v jedné místnosti z více pásoù, jednotlivé pásky mezi sebou spletěte pomocí prostředků pro svařování PVC za studena.

Metody pokládky:

- Volná pokládka bez použití lepidla je vhodná pro plochy do 30 m². Podlahu zafixujte k podkladu pomocí vhodné obostranné lepicí pásky. Pásku nalepte podél okrajù dvou sousedících stén a také v místech, kde předpokládáte výšší frekvenci provozu (vstup, kolečková židle). Pásku použijte také podél spojù studeného sváru.
- V případě celoplošného lepení používejte pouze vhodné lepidlo (např. Schönox Floo plastic, Schönox Multifix, UZIN Universalfixierung EC1) a jemně vrubovanou stérku. Lepením produkt ztrácí svou samovyrovnávací schopnost.

Renovace: Díky svému specifickému patentovanému složení lze Home Comfort instalovat způsobem volné pokládky na většinu existujících podkladů, bez předchozí přípravy podkladu.

Na dřevěné podlahy a keramické dlaždice: Home Comfort můžete instalovat bez předchozího vyrábání podkladu, pokud nerovnost a spáry jsou:

- do 3 mm široké (v případě dřevěné podlahy)
- do 5 mm široké a 1 mm hluboké (v případě dlažby)

Na koberce (plstěné nebo všíchané): Home Comfort můžete volně položit přímo na koberec díky vynikající odolnosti proti protlačení.

Na betonový podklad: Home Comfort můžete volně položit bez další úpravy podkladu. Hodně hrubý beton by měl být před pokládkou nejprve vyrábán.

► ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Počáteční vyčištění: Před zahájením běžné údržby je nutné vyčistit podlahu od nečistot zapříčiněných vlastní pokládkou, případně další stavební činností. Odstraňte zbytky, zameťte a vysaje podlahu. Dále vytřete podlahu vlnkým mopem za použití vlažné vody a neutrálního čisticího prostředku. Houževnaté skvrny odstraňte jemným hadříkem.

Údržba: Volné nečistoty odstraňujte smetákem nebo vysavačem. Podlahu vytřejte vlnkým mopem.

Čištění: Frekvence pravidelné údržby závisí na stupni používání a na prostředí instalace. K mytí používejte mokrý mop a vědro s vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem GERFLOR Cleaner.

Změna barvy: Všechny pružné podlahové krytiny mohou změnit svou barvu přenosem barv. Zabraňte dlouhodobému kontaktu s živícími látkami, pryskyřicemi, asfalem, olejem, botami s podrážkou z černé gumy nebo gumovými kolečky.



**ROZVIŇTE ...
A MÁTE HOTOVO!**

**PŘIPRAVENÁ
K POKLÁDCE**

TEXLINE, STAČÍ ROZVINOUT

**Ekonomické, rychlé a snadné
řešení:**

- žádná příprava podkladu
- žádné lepení

**Žádné dodatečné
náklady s přípravou
podkladu**

POHODLÍ POD NOHAMAMI

- zvuková izolace
- příjemně teplá podlaha

TEXLINE, VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Voděodolnost:


- Ideální pro kuchyně i koupelny

Odolnost:

- haly, obývací pokoje ...

Snadná údržba & hygienická nezávadnost:

- ložnice i dětské pokoje



**Gerflor
Fiber
Technology®**

► TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Celková tloušťka	EN 428	mm	2,9
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,30
Hmotnost	EN 430	g/sqm	2000
Šířka role	EN 426	m	2 3 / 4
Délka role	EN 426	ml	± 25
Povrchová úprava	–	–	Pureclean
Evropská klasifikace	EN 685	třída	23/31
Hořlavost	EN 13501-1	třída	Cfl-S1
Otěruvzdornost	EN 653	skupina	T
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717/2	dB	16
Kročejový útlum	NF S 31074	třída	A
Skluznost (testováno na olejové rampě)	DIN 51 130	třída	R10
Rozměrová stabilita po vystavení zvýšené teplotě	EN 434	%	0,05
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	0,20
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.k)	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	> 6
Vlhké prostory	–	–	OK
Podlahové vytápění	–	–	OK - T < 28°C
Elektrostatický náboj	NF EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Záruka – bytové prostory		let	15

CE MARKING



EN 14041



Použití: domácnosti a mírná komerční zátěž



MADE IN FRANCE



ZDRAVÍ

- bez formaldehydu
- žádné těžké kovy
- neobsahuje rozpouštědla
- bez škodlivých změkčovačů
- nízké VOC emise
- pokládka bez lepení

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- ISO 14001
- čištění pouze mýdlovou vodou

Gerflor



► POKLÁDKA

Instrukce k pokládce: Podlahové krytiny GERFLOR jsou vysoko kvalitní produkty, které jsou využívány s ohledem na dlouhou trvanlivost. Před pokládáním pro dlouhodobé bezproblémové používání je dodržování následujících pravidel při pokládce.

Doporučení:

- Podklad musí být hladký, pevný, suchý a čistý.
- Podlahovou roli volně rozvinete v místě pokládky 24 hodin před instalací.
- Podlahová krytina by neměla být instalována, pokud je teplota v místnosti nižší než 15°C.
- Pokládka na podlahové vytápění je možná, pokud teplota na povrchu podkladu nepřekročí 28°C.
- Pokud pokládáte v jedné místnosti z více pásem, jednotlivé pásky mezi sebou slepte pomocí prostředků pro svařování PVC za studena.

Metody pokládky:

- Volná pokládka bez použití lepidla je vhodná pro plochy do 30 m². Podlahu zefixujte k podkladu pomocí vhodné oboustranné lepicí pásky. Páska nalepte podél okrajů dvou sousedících stěn a také v místech, kde předpokládáte vyšší frekvenci provozu (vstup, kolečková židle). Pásku použijte také podél spojů studeného sváru.
- V případě celoplošného lepení používejte pouze vhodné lepidlo (např. Schönox Floortastic, Schönox Multifix, UZIN Universalfixierung EC1) a jemně vrubovanou stěrkou. Lepením produkt ztrácí svou samovyrovnanou schopnost.

Renovace: Díky svému specifickému patentovanému složení lze TEXLINE instalovat způsobem volné pokládky na většinu existujících podkladů, bez předchozí přípravy podkladu.

Na dřevěné podlahy a keramické dlaždice: TEXLINE můžete instalovat bez předchozího vyrovnání podkladu, pokud nerovnosti a spáry jsou:

- do 3 mm široké (v případě dřevěné podlahy)
- do 5 mm široké a 1 mm hluboké (v případě dlažby)

Na koberec (plstěný nebo vpichovaný): TEXLINE můžete volně položit přímo na koberec díky vynikající odolnosti proti protlačení.

Na betonový podklad: TEXLINE můžete volně položit bez další úpravy podkladu. Hodně hrubý beton by měl být před pokládkou nejdříve vyrovnán.

► ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Počáteční vyčištění: Před zahájením běžné údržby je nutné vyčistit podlahu od nečistot zapříčiněných vlastní pokládkou, případně další stavební činností. Odstraňte zbytky, zamezte a vysaje podlahu. Dále vytřete podlahu vlhkým mopem za použití vlázné vody a neutrálního čisticího prostředku. Houževnaté skvrny odstraňte jemným hadříkem.

Údržba: Volné nečistoty odstraňujte smetákom nebo vysavačem. Podlahu vytřete vlhkým mopem.

Čištění: Frekvence pravidelné údržby závisí na stupni používání a na prostředí instalace. K mytí používejte mokrý mop a vědro s vláznou vodou a neutrálním čisticím prostředkem GERFLOR Cleaner.

Změna barev: Všechny pružné podlahové krytiny mohou změnit svou barvu přenosem barev. Zabraňte dlouhodobému kontaktu s živicnými látkami, pryskyřicemi, asfaltem, olejem, botami s podrážkou z černé gumy nebo gumovými kolečky.